

期間
限定



無料点検

ユアサ燃料会員限定

はじめました

このような**症状**はありませんか？

ユアサ燃料

におまかせください！！

- ・ホコリは故障の原因になります
- ・使用年数が長いと燃焼部分が変形し、赤火が立つことも...
- ・ストーブやボイラーなどの燃焼機器は必ずススが出るので、定期的な整備がオススメ!!



灯油ストーブ

黒い煙が出る
変な音がする




以前よりも
ボイラーの音
が気になる



ボイラー



ヒーターの
温まりが悪い



パネルヒーター



ボイラーメンテナンス 料金表

- 暖房専用ボイラー **27,500円** (税込) ~
- 不凍液交換 **38,500円** (税込) ~

※ 部品代は別途料金がかかります。
 ※ ストーブは、お預かり工場整備後の取付にて1.5か月程度かかります。
 ※ アパート・マンションなどの集合住宅は、**本サービスの適用外**となります。

ストーブメンテナンス 料金表

- FFストーブ **35,200円** (税込) ~
- 床暖内蔵FFストーブ **38,500円** (税込) ~
- ツインストーブ **55,000円** (税込) ~

「このチラシを見た」
とお電話ください！！



お問い合わせ

ユアサ燃料

〒063-0830 札幌市西区発寒10条2-8-6

通話料無料 フリーダイヤル



0120-261-393

受付時間 /

月曜日～金曜日 9:00-17:30
土曜日 9:00-12:00