



無料点検

ユアサ燃料会員限定

受付中!

今年は
早めの




冬支度



しませんか?

・ストーブやボイラーなど燃焼機器
は必ずススが出るので、
定期的な整備がオススメ!!

・ホコリは故障の原因になります
・使用年数が長いと燃焼部分が
変形し、**赤火**🔥が立つことも!



ボイラー

以前よりも
音が
気になる



黒い煙が出る
変な音がする



灯油ストーブ

ヒーターの
温まりが
悪い...



パネルヒーター

ボイラーメンテナンス 料金表

■ 暖房専用ボイラー	27,500 ^(税込) 円 ~
■ 不凍液交換	38,500 ^(税込) 円 ~

ストーブメンテナンス 料金表

■ FFストーブ	35,200 ^(税込) 円 ~
■ 床暖内蔵FFストーブ	38,500 ^(税込) 円 ~
■ ツインストーブ	55,000 ^(税込) 円 ~

※ 部品代は別途料金がかかります。
※ ストーブは、お預かり工場整備後の取付にて
1.5か月程度かかります。
※ アパート・マンションなどの集合住宅は、
本サービスの適用外となります。

「このチラシを見た」
とお電話ください!!



お問い合わせ

ユアサ燃料

〒063-0830 札幌市西区発寒10条2-8-6



通話料無料 フリーダイヤル

0120-261-393

受付時間 /

月曜日～金曜日 9:00-17:30
土曜日 9:00-12:00